




Пароконденсатная система. Автоматическая регулировка подачи пара в сушилки. Съём данных температур.

[Следующая
работа](#)

Автоматическая регулировка подачи пара в сушилки. Регулировка осуществляется посредством ПИД регуляторов ТРМ-101. Съём данных температур зерна в 13 сушилках по разным зонам посредством 8-кан. ус-в контроля тем-ры УКТ38-Щ4-ТС. Все данные посредством RS-485 выводятся на SCADy. SCADA на базе WINCC. Железо – Овен, Сименс, Шнайдер. Все данные по температурам складываются в архив. Все события архивируются вплоть до открывания двери шкафа управления.







ШУ1



220 VAC
1 ВВОД



ДАВЛЕНИЕ
ВОЗДУХА



220 VAC
2 ВВОД



Счетчик № 1
Датчик температуры
Датчик давления
Датчик влажности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности



Счетчик № 2
Датчик температуры
Датчик давления
Датчик влажности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности



Счетчик № 3
Датчик температуры
Датчик давления
Датчик влажности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности



Счетчик № 4
Датчик температуры
Датчик давления
Датчик влажности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности



Счетчик № 5
Датчик температуры
Датчик давления
Датчик влажности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности



Счетчик № 6
Датчик температуры
Датчик давления
Датчик влажности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности



Счетчик № 7
Датчик температуры
Датчик давления
Датчик влажности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности
Датчик загазованности
Датчик задымленности



1 ВВОД



2 ВВОД



ВУСЛ. ВХОДА
ПУЛТА-608



СТОП

